Universidad de Sonora
Dirección de Infraestructura - Subdirección de Conservación

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CISTERMAS 2019
UNIDAD REGIONAL CENTRO
CAMPUS HERMOSILLO

	Enero 2019																													
Descripción (Equipo/Inmueble)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CISTERNA 15																															
CISTERNA 17																															
CISTERNA 19																															

	Febrero 2019																										
Descripción (Equipo/Inmueble)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CISTERNA 15																												
CISTERNA 17																												
CISTERNA 19																												

	Marzo 2019																													
Descripción (Equipo/Inmueble)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CISTERNA 15																															
CISTERNA 17																															
CISTERNA 19																															

	Abril 2019																												
Descripción (Equipo/Inmueble)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CISTERNA 15																														
CISTERNA 17																														
CISTERNA 19																														

	Mayo 2019																													
Descripción (Equipo/Inmueble)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CISTERNA 15									●																						
CISTERNA 17																	●														
CISTERNA 19																									●						

	Junio 2019																												
Descripción (Equipo/Inmueble)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CISTERNA 15																														
CISTERNA 17																														
CISTERNA 19																														