Universidad de Sonora
Dirección de Infraestructura - Subdirección de Conservación

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PINTURA GENERAL
UNIDAD REGIONAL CENTRO
CAMPUS HERMOSILLO

Descripción (Equipo/Inmueble)	Julio 2019	Agosto 2019	Septiembre 2019	Octubre 2019	Noviembre 2019	Diciembre 2019
10C - TRABAJO SOCIAL. JEFATURA Y AULAS			•			
10D - ENFERMERÍA Y TRABAJO SOCIAL. AULAS			•			
10I - DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES, DERECHO				•		
14A - PROMOCIÓN FINANCIERA				•		
1F - AUDITORIO Y CENTRO DE CÓMPUTO					•	
1G - EDIFICIO DE AULAS Y CENTRO DE AUTOACCESO					•	
1H - LAB. ENTOMOLOGÍA, FITOPATOLOGÍA, NUTRICIÓN VEGETAL Y SUELOS					•	
3B - CONSULTORIO MÉDICO, RECURSOS HUMANOS, CULTUREST						•
3C - GEOLOGÍA						•
3T - DIVISIÓN DE HUMANIDADES Y BELLAS ARTES, BIBLIOTECA Y ARTES PLÁSTICAS						•
7B - GIMNASIO UNIVERSITARIO "ALBERTO CORDOVA HERRERA"				•		
7F - UNIDAD INTEGRAL DE POSGRADO						•
8B - CIENCIAS, INGENIERÍA INDUSTRIAL Y ELECTRÓNICA				•		
8D - MECATRÓNICA AULAS Y LABORATORIOS				•		
9A - HISTORIA Y ANTROPOLOGÍA					•	
9F - PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN			•			
9N - SOCIOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUBÍCULOS		•				
PASOS PEATONALES				•		